

DK nr 45 znów przejezdna

Utworzono: środa, 28, sierpień 2013 09:49 Redakcja - edroga.pl

Wczoraj po południu przywrócono ruch na drodze krajowej nr 45 pod Opolem. Drogowcy remontowali tam nasyp, który w wyniku ulewnych deszczy, jakie padały na początku czerwca, osunął się zagrażając bezpieczeństwu ruchu.

Osuwisko powstało na skutek nawodnienia i odspojenia części nasypu zbudowanego w latach pięćdziesiątych z gruntu mineralnego, co w połączeniu z zaleganiem w podłożu około dwumetrowych warstw namulów (po dawnym starorzeczu rzeki Swornicy) spowodowało osunięcie i zapadnięcie się części skarpy.

Początkowo prace naprawcze polegać miały na ustabilizowaniu nasypu i jego osuszeniu, ale po odsłonięciu przekroju nasypu i wykonaniu dokładnych badań podłoża okazało się, że konieczna jest rozbiórka około 30 metrów całego korpusu drogi i po wzmocnieniu podłoża wybudowanie nowego nasypu. Wymagało to zamknięcia drogi dla ruchu.

Źródło: GDDKiA O/Opole